


Szerelési utasítás

NH3/2/1/00 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxNH30

SCHRACK
TECHNIK




Oldal: 14/1

Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

1




Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

2




A	NH2/1/00	
B	MC3/2/1	
	NH3	
C	MC4	
D	MC3/2/1	mot.
E	MC4	mot.

Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

3




Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

4




Oldal: 14/5

Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

ISM2x6NH30 – 600mm széles szekrényhez




Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

ISM266NH30, ISM286NH30 szerelőlapon készülék elhelyezési példák




Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

ISM266NH30, ISM286NH30 szerelőlapon készülék elhelyezések




Kötelezően alkalmazandó NH2/1/00 burkolatok

NH00		
	SI333150	1x
	SI333170	1x

NH1		
	SI331420	1x

NH2		
	SI331430	1x




Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

ISM2x8NH30 – 800mm széles szekrényhez



Oldal: 14/9


Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

SCHRACK
TECHNIK

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

ISM268NH30, ISM288NH30 szerelőlapon készülék elhelyezési példák




Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx


SCHRACK
TECHNIK

ISM268NH30, ISM288NH30 szerelőlapon készülék elhelyezések



Kötelezően alkalmazandó NH2/1/00 burkolatok

NH00		
	SI333150	1x
	SI333170	1x
NH1		
	SI331420	1x
NH2		
	SI331430	1x



Szerelési utasítás


MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx



600mm széles mező készülék kiosztása

Készüléksor típus	Készülék
I.	MC3(630A) + MC1 + MC3(630A)
	MC3(630A) + MC1 + MC2
	MC3(630A) + MC1 + MC1
	MC3(630A) + NH1
	NH3
II.	MC3(400A) + MC1 + MC3(400A)
	MC3(400A) + MC1 + MC2
	MC3(400A) + MC1 + MC1
	NH2 + NH2
	NH2 + NH1
III.	NH2 + NH00+ NH00
	MC2 + MC2 + MC2
	MC2 + MC2 + MC1
	MC2 + MC1 + MC1
	MC1 + MC1 + MC1
	MC1 + MC1 + MC1 + MC1
	NH1 + NH1
	NH1 + NH00 + NH00
	NH00 + NH00 + NH00+ NH00



Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

800mm széles mező készülék kiosztása

Készüléksortípus	Készülék
I.	MC3(630A) + MC3(630A) + MC3(630A)
	MC3(630A) + MC3(630A) + MC2
	MC3(630A) + MC3(630A) + MC1
	MC3(630A) + MC2 + MC2
	MC3(630A) + MC1 + MC1
	NH3 + NH3
II.	MC3(400A) + MC3(400A) + MC3(400A)
	MC3(400A) + MC3(400A) + MC2
	MC3(400A) + MC2 + MC2
	MC3(400A) + MC2 + MC1
	MC3(400A) + MC1 + MC1
	NH2 + NH1 + NH2
	NH2 + NH00 + NH2
	NH2 + NH1 + NH1
	NH2 + NH1 + NH00
	NH2 + NH00 + NH00 + NH00
III.	MC2 + MC2 + MC2 + MC2 + MC2
	MC2 + MC2 + MC2 + MC2 + MC1
	MC2 + MC2 + MC2 + MC1 + MC1
	MC2 + MC2 + MC1 + MC1 + MC1
	MC2 + MC1 + MC1 + MC1 + MC1
	MC1 + MC1 + MC1 + MC1 + MC1
	MC1 + MC1 + MC1 + MC1 + MC1 + MC1
	NH1 + NH1 + NH1
	NH1 + NH1 + NH00
	NH1 + NH00 + NH00 + NH00
	NH00 + NH00 + NH00 + NH00 + NH00



Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx



800mm széles osztott mező készülék kiosztása

Készüléksor típus	Készülék
I.	MC3(630A) + MC1 + MC3(630A)
	MC3(630A) + MC1 + MC2
	MC3(630A) + MC1 + MC1
	MC3(630A) + NH1
	NH3
II.	MC3(400A) + MC1 + MC3(400A)
	MC3(400A) + MC1 + MC2
	MC3(400A) + MC1 + MC1
	NH2 + NH2
	NH2 + NH1
III.	NH2 + NH00+ NH00
	MC2 + MC2 + MC2
	MC2 + MC2 + MC1
	MC2 + MC1 + MC1
	MC1 + MC1 + MC1
	MC1 + MC1 + MC1 + MC1
	NH1 + NH1
	NH1 + NH00 + NH00
	NH00 + NH00 + NH00+ NH00

