


Szerelési utasítás

Univerzális szerelőlap – MODUL4000

ISM2xx0000

SCHRACK
TECHNIK




Oldal: 3/1

Szerelési utasítás

Univerzális szerelőlap – MODUL4000

ISM2xx0000

SCHRACK
TECHNIK



Oldal: 3/2

Szerelési utasítás



Univerzális szerelőlap – MODUL4000

ISM2xx0000

SCHRACK
TECHNIK

3

AC206061--
AC208061--
AC201061--
AC208080--
AC201081--



A	NH2/1/00	
B	MC3/2/1	
	NH3	
C	MC4	
D	MC3/2/1	mot.
E	MC4	mot.